

指定管理者が行った修繕（過去3年）

| H28 | |
|-----------|-------|
| 修繕箇所 | 金額 |
| エアコン交換工事 | 約18万円 |
| シャワートイレ修繕 | 約6万円 |
| 外灯交換・修理 | 約3万円 |
| その他修繕 | 約13万円 |

| H29 | |
|----------------|-------|
| 修繕箇所 | 金額 |
| エアコン交換工事 | 約25万円 |
| エアコン交換工事 | 約19万円 |
| バンガロー炊事棟地盤沈下修繕 | 約12万円 |
| その他修繕 | 約15万円 |

| H30 | |
|------------|-------|
| 修繕箇所 | 金額 |
| 増幅器交換工事 | 約28万円 |
| 給湯器交換工事 | 約12万円 |
| 温泉配管通水不良修理 | 約5万円 |
| その他修繕 | 約19万円 |