


通学路対策箇所図

大宮区寿能町1丁目81-2付近、
大宮区寿能町1丁目102付近

平成29年8月に対策を実施



【対策検討メンバー】

- ①大宮北中学校
- ②北部建設事務所 道路安全対策課
- ③大宮区くらし応援室
- ④建設局 道路環境課
- ⑤教育委員会 学事課

【大宮北中学校整備要望箇所】
通学路対策箇所図

大宮区寿能町1丁目100付近～102付近

平成29年10月に対策を実施



【対策検討メンバー】

- ①大宮北中学校
- ②北部建設事務所 道路安全対策課
- ③大宮区くらし応援室
- ④建設局 道路環境課
- ⑤教育委員会 学事課

通学路対策箇所図

大宮区寿能町1丁目102付近、
大宮区寿能町1丁目61付近～100付近、
大宮区寿能町1丁目25-1付近

平成29年11月に対策を実施



- 【対策検討メンバー】
- ①大宮北中学校
 - ②北部建設事務所 道路安全対策課
 - ③大宮区くらし応援室
 - ④建設局 道路環境課
 - ⑤教育委員会 学事課

通学路対策箇所図

西区西大宮3丁目33-5付近

平成29年10月・令和3年3月に対策を実施



交差点を安全に渡る対策
＜対策メニュー＞
・交差点強調マークのカラー変更
・注意喚起の看板の設置
(H29年10月実施)

- 【対策検討メンバー】
- ①指扇北小学校
 - ②北部建設事務所 道路安全対策課
 - ③西区くらし応援室
 - ④大宮西警察署
 - ⑤都市再生機構
 - ⑥建設局 道路環境課
 - ⑦教育委員会 学事課

通学路対策箇所図

緑区大門2794-16付近

平成29年11月に対策を実施



交差点を安全に渡る対策
＜対策メニュー＞
・路面表示の設置
・カラー舗装の設置
・一時停止規制の新設
・ポストコーンの設置

【対策検討メンバー】

- ①美園小学校
- ②南部建設事務所 道路安全対策課
- ③緑区くらし応援室
- ④浦和東警察署
- ⑤都市再生機構
- ⑥土地区画整理協会
- ⑦建設局 道路環境課
- ⑧教育委員会 学事課

通学路対策箇所図

南区白幡3丁目13-2付近

平成30年1月に対策を実施



【対策検討メンバー】

- ①白幡中学校
- ②南部建設事務所 道路安全対策課
- ③浦和警察署
- ④建設局 道路環境課
- ⑤教育委員会 学事課

通学路対策箇所図

南区別所7丁目1-1付近

平成29年12月に対策を実施



- 【対策検討メンバー】
- ①浦和別所小学校
 - ②南区くらし応援室
 - ③浦和警察署
 - ④大宮国道事務所
 - ⑤建設局 道路環境課
 - ⑥教育委員会 学事課

通学路対策箇所図

中央区円阿弥5丁目3番1号～7番18号付近

平成30年2月に対策を実施



- 【対策検討メンバー】
- ①与野西北小学校
 - ②中央区くらし応援室
 - ③浦和西警察署
 - ④南部建設事務所 道路安全対策課
 - ⑤建設局 道路環境課
 - ⑥教育委員会 学事課

通学路対策箇所図

中央区八王子2丁目4番14号～15号付近

平成30年2月に対策を実施




【対策検討メンバー】

- ① 与野西北小学校
- ② 中央区くらし応援室
- ③ 浦和西警察署
- ④ 南部建設事務所 道路安全対策課
- ⑤ 建設局 道路環境課
- ⑥ 教育委員会 学事課

通学路対策箇所図

原山小学校南門付近～緑区太田窪3丁目1番14号付近

平成30年6月に対策を実施



【対策検討メンバー】

- ①原山小学校
- ②緑区くらし応援室
- ③浦和東警察署
- ④南部建設事務所 道路安全対策課
- ⑤南部建設事務所 土木管理課
- ⑥建設局 道路環境課

【原山小学校整備要望箇所】

通学路対策箇所図

原山小学校南門付近～緑区太田窪3丁目1番14号付近

平成30年9月に対策を実施



【対策検討メンバー】

- ①原山小学校
- ②緑区くらし応援室
- ③浦和東警察署
- ④南部建設事務所 道路安全対策課
- ⑤南部建設事務所 土木管理課
- ⑥建設局 道路環境課